

Declaration of Performance N° A15P18NB

Aabotop+ SP Mineral Black 5x1



EN 13707:2004
21

- Productcode:**
A15P18NB
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**
Flexibele banen voor waterafdichting - EN 13707:2004 / A2:2009
- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
EN13707:2004 / A2:2009	VVCP 2+

7. Notified body

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
EN13707:2004 / A2:2009	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Standard	Eenheid	Prestaties	Tolerantie	Geharmoniseerde norm
Koude buigtemperatuur	EN1109	°C	- 15	≤	EN13707:2004 / A2:2009
Waterdichtheid	EN1928-B	Kpa	60	≥	
Maximale treksterkte L / Br	EN1311-1	N/5cm	750	550	-20%
Breukrek L / Br	EN12311-1	%	40	40	-15
Nageldoorscheursterkte L / Br	EN12310-1	N	150	150	-30%
Afschuifsterkte overlap L / Br	EN12317-1	N/5cm	650	450	-20%
Pelsterkte overlap L / Br	EN12316-1	N/5cm	NPD		-20
Statische ponsweerstand	EN12730-A	Kg	15		Pass
Dynamische ponsweerstand	EN12691-A	mm	900		Pass
Vliegvuurbestendigheid	EN13501-5	Klasse	NPD		
Brandklasse	EN13501-1	Klasse	NPD		
Weerstand tegen worteldoorgroei	EN13948	-	NPD		
Duurzaamheid na veroudering					
Vloeiweerstand	EN1296-EN1110	°C	110		Pass
Koude buigtemperatuur	EN1296-EN1109	°C	NPD		
U.V. veroudering					
Visuele defecten	EN1850-1	Visueel	Pass		
Gevaarlijke stoffen	Note (1)		Pass		



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

(1) Gevaarlijke stoffen: bij gebrek aan Europees geharmoniseerde testmethoden verificatie en verklaring van uitgave/inhoud moet gebeuren met inachtneming van de nationale bepalingen op de plaats van gebruik. Het product bevat geen absest of teer.

(2) De prestatie van het geïdentificeerde product is in overeenstemming met alle verklaarde prestaties.

(3) De prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (UE) n. 305/2011 wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant

11. Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..

Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.

Instructie kopoverlappen branden met gemineraliseerde toplagen

Kopoverlappen branden van gemineraliseerde toplagen gaat vaak mis. Veel dakdekkers branden mooie kopoverlappen voor het zicht maar deze zijn niet waterdicht. Als je ze lostrekt dan zie je de leislag van de onderliggende rol en dat is absoluut niet wenselijk.

Voordat de gemineraliseerde toplaag, bij de kopoverlap, de onderliggende gemineraliseerde toplaag overdekt moet de onderliggende rol met de brandervlam extreem hard worden verwarmd en tot zo goed als vloeibare bitumen zijn gestookt waarin haar eigen leislag reeds wil wegzinken... Als je daarna de kopoverlap afmaakt door de bovenliggende (overdekkende) gemineraliseerde toplaag daar overheen te branden dan dient deze ook op het laatste stuk zeer grondig gebrand te worden en ook daarbij goed te vloeien. Direct daarna moet de overdekkend aangebrachte rol zeer uitgebreid en zeer zorgvuldig worden aangedrukt.. daarbij puilt de bitumen van de onderliggende gemineraliseerde laag langs haar eigen leislag laag omhoog en maakt contact met de vloeibaar gestookte bitumen vanaf de overdekkende bovenliggende rol. De leislag (of granulaatkorrels) zijn nu individueel volledig omhuld met bitumen en kunnen omdat zij elkaar niet meer raken binnen in de eindoverlap en dus ook geen vocht meer aan elkaar doorgeven waardoor de overlap niet kan los vriezen en ook niet door inwendige blaasvorming gaat disfunctioneren. Vermijd zoveel als mogelijk tegennaden: de overdekkende kopoverlap laag moet waar mogelijk "naar beneden" in de richting van het afschot gericht zijn.

Beuningen 01/07/2021

Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading



Alles voor het dak.

www.aabo.nl